



# Rapport VGP du : 22/05/2018

CFPR  
40 route de Navés  
81100 Castres

0563723385

cfpr@cfpr.fr

Siret :

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>N° de vérification :</b> 682 | <b>N° de dossier client :</b> 201805223 |
|---------------------------------|---|

( Conforme aux articles R 4323-22 à R 4323-28 du Code du Travail et à l'arrêté du 1er Mars 2004 )

|                      |                                     |                                  |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| CFPR                 | <b>Type de vérification</b>         | <b>Utilisateur de l'appareil</b> |
| RUE PIERRE PAVANETTO | Vérification générale<br>périodique |                                  |
| 11000CARCASSONNE     | Téléphone client                    | 04.68.10.68.01                   |

|                  |              |                             |                |
|------------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| Date du contrôle | 22/05/2018   | Lieux de la visite :        | CENTRE         |
| Contact          | MR FOUILLEUL | Téléphone contact           | 04.68.10.68.01 |
| Périodicité      | 6 Mois       | Date de la prochaine visite | 22/11/2018     |

## IDENTIFICATION DE LA MACHINE VERIFIEE

|                         |                      |                                  |          |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------|----------|
| Numéro de parc client   | 5287                 | CMU EN Kg                        | 1 800,00 |
| Appareil                | Chariot Mat Vertical | Charge utilisée en Kg            | 1 480,00 |
| Marque                  | MANITOU              | Portée utilisée en Kg            | 0,60     |
| Modèle / Type           | CHARIOT CAT 3        | Hauteur d'élévation              | 4,70     |
| Année de fabrication    | 2016                 | Portée maximale                  | 1,10     |
| Date de mise en service | 15/11/2016           | Dévers maximal                   | 0,00     |
| Numéro de série         | 859744               | Horamètre                        | 571,2    |
| Energie                 | Diesel               | Aucunes Non-Conformités relevées |          |
| Immatriculation         |                      |                                  |          |

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Appareux | FOURCHES<br>TDL<br>DOSSERET |
|----------|-----------------------------|

**N° de vérification :** 682

**N° de dossier :** 201805223

Page 1/5

## Caractéristiques de l'équipement

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Marquage CE :                | Oui                         |
| Accessoires et équipements : | FOURCHES<br>TDL<br>DOSSERET |
| Type de mât :                | Triplex                     |
| Type chaîne et pas :         | LH 3X4 19,05                |
| Capacité nominale :          | 1800                        |
| Centre de gravité à :        | 0.6                         |
| Poids charge d'essai :       | 1 200,00                    |

## DOCUMENTS ACCOMPAGNANTS L'ENGIN

|                                    |     |                        |     |
|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| Certificat de conformité :         | Oui | Notice d'utilisation : | Oui |
| Rapport première mise en service : | Oui | VGP précédente :       | Oui |

La non présentation de ces documents consiste en une non-conformité à l'article 3 de l'arrêté du 1<sup>er</sup> mars 2004.

## DOCUMENTATIONS

|  |          |
|--|----------|
| Plaque d'identification constructeur : | Conforme |
| Plaque des charges :                   | Conforme |
| Consignes de sécurité :                | Conforme |

## STRUCTURES

|   |          |
|---|----------|
| Châssis mécano soudé :                          | Conforme |
| Protection des organes mobile de transmission : | Conforme |
| Fixations du contre poids :                     | Conforme |

## TRANSLATION

|   |          |
|---|----------|
| Train de roulement :                                | Conforme |
| Contrôle de la mobilité AV et AR :                  | Conforme |
| Direction fonctionnement :                          | Conforme |
| Frein d'immobilisation : aspect et fonctionnement : | Conforme |
| Frein de service : fonctionnement :                 | Conforme |

## ENERGIE

|   |            |
|---|------------|
| Réservoir :                                       | Conforme   |
| Batteries de traction :                           | Sans objet |
| Appareillage et conducteurs électriques :         | Conforme   |
| Câble de charge, connecteur(chariot électrique) : | Sans objet |
| Récepteur GPL :                                   | Sans objet |

|                                 |                                |          |
|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| <b>N° de vérification :</b> 682 | <b>N° de dossier</b> 201805223 | Page 2/5 |
|---------------------------------|--------------------------------|----------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Robinet de coupure GPL : | Sans objet |
|--------------------------|------------|

## **POSTE DE COMMANDE ET ORGANES DE SERVICE**

|  |            |
|--|------------|
| Accès au poste de conduite :                 | Conforme   |
| Cabine :                                     | Conforme   |
| Toit de protection :                         | Conforme   |
| Siège et ceinture de sécurité :              | Conforme   |
| Capteur de siège :                           | Conforme   |
| Rétroviseurs :                               | Conforme   |
| Pare brise,essuie glace, lave glace :        | Sans objet |
| Pictogrammes organes de services :           | Conforme   |
| Fonctionnement voyants :                     | Bon état   |
| Levier de manœuvre retour au neutre          | Conforme   |
| Pédales antidérapantes :                     | Conforme   |
| Clés de contact :                            | Conforme   |
| Avertisseur sonore :                         | Conforme   |
| Echappement : Protection des points chauds : | Conforme   |
| Eclairage réglementaire :                    | Sans objet |
| Eclairage de travail :                       | Conforme   |
| Gyrophare :                                  | Conforme   |

## **LEVAGE , MANUTENTION**

|   |          |
|---|----------|
| Mat : aspect et liaison au châssis :                      | Conforme |
| Guidage, galets, butées :                                 | Conforme |
| Chaînes aspect général :                                  | Conforme |
| Chaînes : allongement < 3% :                              | Conforme |
| Poulies :   | Conforme |
| Tablier   | Conforme |
| Fourches :  | Conforme |
| Verrouillage des fourches :                               | Conforme |
| Arrêteurs :   | Conforme |
| Dosseret de charge :                                      | Conforme |
| Accessoires aspect général :                              | Conforme |
| Circuit hydraulique : fonctionnement :                    | Conforme |
| Flexibles :   | Conforme |
| Retenue des charges par distributeurs, retour au neutre : | Conforme |
| Contrôle de descente des charges                          | Conforme |
| Levage, inclinaison :                                     | Conforme |
| Maintien de la charge d'essai :                           | Conforme |

**N° de vérification :** 682

**N° de dossier** 201805223

Page 3/5

## DISPOSITIF DE SECURITE

|   |            |
|---|------------|
| Arrêt d'urgence :                         | Sans objet |
| Limiteur de la course par mise en butée : | Conforme   |

### Observations :

|   |
|---|
| FEUX STOP ARD HS<br>AXE DE BARRE AR TORDU |
|---|

## RESULTATS DE LA VERIFICATION

| Item en cause | Observations | Remise en état |
|---------------|--------------|----------------|
|               |              |                |

# RAPPORT DE VERIFICATION

## Références réglementaires

\* **Arrêté du 05 Mars 1993 : Soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodique prévues par le Code du Travail.**

Périodicité des vérifications générales périodiques, suivant les équipements.

3 mois :

12 mois :

Définition des équipements de levage.

Périodicité des vérifications des appareils et accessoires de levage : 6 mois. Détermine la nature des vérifications.

Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité.

Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support.

Presses, massicots, compacteurs de déchets ou de véhicule, véhicule de collecte d'ordures ou de déchets.

Centrifugeuses, machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.

\* **Arrêté du 01 Mars 2004 : Relatif à la vérification des appareils et accessoires de levage.**

\* **Article R 4323-22 à R 4323-28 du Code du Travail : Vérifications des équipements de travail.**

\* **Article R 4323-22**

L'employeur procède ou fait procéder à une vérification initiales des équipements de travail lors de leur mise en service dans l'établissement, en vue de s'assurer qu'ils sont conformément aux spécifications prévues.

\* **Article R 4323-23**

L'employeur procède ou fait procéder à une vérification des équipements de travail lors de leur remise en service dans l'établissement, après toute opération de démontage et remontage ou modification, en vue de s'assurer de l'absence de toute défektivité susceptible de créer des situations dangereuses.

L'employeur procède ou fait procéder à une vérification initiale des équipements de travail afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.

\* **Article R 4323-25**

\* **Article R 4323-26**

Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité.

\* **Article R 4323-27**

\* **Article R 4323-28**

\* **Article R 4323-24**

Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement. L'employeur procède ou fait procéder à une vérification des équipements de travail lors de leur remise en service dans l'établissement, après toute opération de démontage et remontage ou modification, en vue de s'assurer de l'absence de toute défektivité susceptible de créer des situations dan

Le vérificateur : Francois GUILMIN

Le responsable de l'appareil

N° de vérification : 682

N° de dossier 201805223

Page 5/5